


AVVISO DI RICHIAMO PER LA SICUREZZA

Mountain bike Cannondale 2011-2015 equipaggiate con attacco manubrio One Piece Integration (OPI)



La tua bici è interessata da questo richiamo se è dotata di attacco manubrio OPI.

Prodotto richiamato:

Questo richiamo interessa le mountain bike prodotte tra il 2011 e il 2015 con una forcella anteriore Lefty assemblata con componenti noti come "Attacco manubrio OPI" e "Sterzo OPI"

Lo sterzo OPI è stato richiamato. È situato all'interno del tubo sterzo e non è visibile. La forcella Lefty e l'attacco manubrio OPI NON sono oggetto di richiamo.

- Gli attacchi manubrio sono contrassegnati con il logo "OPI" in nero con una striscia bianca al di sopra. Gli attacchi manubrio sono lisci e arrotondati verso il tubo sterzo.
- Gli attacchi manubrio non sono dotati di bulloni per l'attacco, ma solo 4 bulloni per il manubrio. Utilizzare l'immagine di cui sopra per identificare una bici soggetta al richiamo.

Produttore / Importatore /

Cycling Sports Group Europe B.V., Oldenzaal, NL

Pericolo:

Gli sterzi OPI interessati da questo richiamo hanno una durata minore che potrebbe provocare la rottura di morsetti o bulloni della forcella nel tempo. Se dovesse accadere, il ciclista potrebbe perdere il controllo provocando un incidente.

Soluzione:

I clienti con una bicicletta dotata di attacco manubrio OPI, devono interrompere immediatamente l'uso della bicicletta e contattare il rivenditore Cannondale autorizzato più vicino. I rivenditori Cannondale provvederanno a ispezionare l'attacco manubrio OPI e la forcella della bicicletta per verificare la presenza di eventuali danni, adattare il sistema sterzo attacco manubrio OPI con una parte di rinforzo e installare i nuovi bulloni di serraggio Lefty.

Trova un rivenditore autorizzato Cannondale su: www.cannondale.com

Avviso di richiamo su:

<http://www.cannondale.com> → support → owner manuals → recalls